

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ABRIL	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - <i>DESARROLLO CULTURAL</i>		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION LAVA MANOS DE CAMARIN TEATRO CCB
- MANTENCION BAÑO DE OFICINAS CCB
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO CAMARINES CCB
- MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO (PASILLO) CCB
- MANTENCION DESAGUE DE BAÑO MUJERES PRIMER PISO CCB
- MANTENCION DE MAMPARAS HALL CEMTRO CULTURAL
- MANTENCION VENTANAS SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DUCHA DE BAÑO INDIVIDUAL SECTOR CAMARINES DE TEATRO CCB
- MANTENCION VENTANAS FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION LAVA MANOS FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION VENTANAS DE PASILLO Y SALAS SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION SALA DE MUSICA AIRE ACONDICIONADO CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-04-01	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA MANOS DE CAMARIN TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-02	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE OFICINAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-03	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE TEATRO CAMARINES CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-04	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO (PASILLO)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-04-07	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGUE DE BAÑO MUJERES PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-04-08

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN DE SILLAS HALL CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-04-09

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE MAMPARAS HALL CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-04-10	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-04-11	Descripción Cobertura: MANTENCION DUCHA DE BAÑO INDIVIDUAL SECTOR CAMARINES DE TEATRO CCB	Tipo Cobertura: HOJA DE ASISTENCIA



Fecha Cobertura: 2025-04-15	Descripción Cobertura: MANTENCION DE PUERTAS DE TEATRO SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-04-16	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS DE PASILLO Y SALAS SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

**V.- Observaciones.**


--

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

