



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ABRIL ✓	2025
Mes ✓	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	IRMA DEL CARMEN HUENTECURA LLANCALEO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563 ✓	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantenición Centro Cultural de Buin.



Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.



III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BAÑO SALA FORCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y PULIDO DE PISO SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO CCB PRIMER PISO
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SALA FOLCLOR 1 (MESAS) SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO (TEATRO)
- MANTENCION DE MANGUERA DE INCENDIO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN DE SILLAS PASILLO CCB
- MANTENCION LLAVE DE LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION SILLONES ROJOS HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN PASILLO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DE VENTANAS DE SALAS SEGUNDO PISO CCB




IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).



Fecha Cobertura: 2025-04-01	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO SALA FORCLOR 1	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2025-04-02	Descripción Cobertura: MANTENCION Y PULIDO DE PISO SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 <div data-bbox="1356 1859 1490 2003">✓</div>		
Fecha Cobertura: 2025-04-03	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-04-04	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-04-07	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SALA FOLCLOR 1 (MESAS)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-04-08	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-04-09	Descripción Cobertura: MANTENCION DE MANGUERA DE INCENDIO SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-04-10	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN DE SILLAS PASILLO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		
Fecha Cobertura: 2025-04-11	Descripción Cobertura: MANTENCION LLAVE DE LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-04-15	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLONES ROJOS HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-04-16	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN PASILLO SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

--

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de San Juan

