

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ABRIL	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - <i>DESARROLLO CULTURAL</i>		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención Centro Cultural de Buin

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION PISO DE HALL (PULIDO) CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA SECTOR HALL CCB
- MANTENCION PUERTA DE CAMARIN TEATRO CCB
- MANTENCION MESAS DEL HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO DISCAPACITADOS SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LETRERO DE INDICACION SECTOR BAÑO CCB
- MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO (PASILLO) CCB
- MANTENCION DE SILLONES HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION ESTRUCTURAS TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑOS SALA FOLCLOR 1SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MAMPARA SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRES PRIMER PISO
- MANTENCION DESAGUE SEGUNDO PISO HOMBRES BAÑOS

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-04-01	Descripción Cobertura: MANTENCION PISO DE HALL (PULIDO)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-02	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA SECTOR HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-03	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE CAMARIN TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MESA DE HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------






Fecha Cobertura: 2025-04-08	Descripción Cobertura: MANTENCION LETRERO DE INDICACION SECTOR BAÑO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-09	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO (PASILLO)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-10	Descripción Cobertura: MANTENCION DE SILLONES HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-04-11	Descripción Cobertura: MANTENCION ESTRUCTURAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-04-15	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARA SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-04-16	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRES PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

**V.- Observaciones.**

--

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ximena Zelada
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

