

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	ANA DE LOURDES ACUÑA PEZOA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio:	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención Centro Cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION MAMPARAS AXESO PRINCIPAL HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MUEBLE SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURA
- MANTENCION MANILLA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS PRIMER PISO CCB
- MANTENCION MAMPARA DE OFICINA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRES PRIMER PISO
- MANTENCION MANILLA SECTOR MAMPARAS CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PASA MANOS ESCALERAS SECTOR NORTE CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MESAS DE SALA FLORCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA MUSICA SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-06-02	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS AXESO PRINCIPAL HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-03	Descripción Cobertura: MANTENCION MUEBLE SECTOR HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-04	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-06-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANILLA DE BAÑO DE
DISCAPACITADOS PRIMER PISO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-06-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAMPARA DE OFICINA CENTRO
CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-06-09	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRES PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-10	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA SECTOR MAMPARAS CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-06-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION PASA MANOS ESCALERAS
SECTOR NORTE CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-06-16

Descripción Cobertura:
MANTENCION BUTACAS DE TEATRO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




✓

Fecha Cobertura:
2025-06-17

Descripción Cobertura:
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR
TEATRO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




✓

V.- Observaciones.


/

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin