

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION MUEBLE DE MESON HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL HALL CCB CENTRO CULTURAL
- MANTENCION TABLERO ELECTRICO PRIMER PISO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE BAÑO DISCAPACITADOS PRIMER PISO CCB
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR SUR DE PASILLO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO (PASILLO) CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PARLANTE SALA ARTES VISUALES CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DUCHAS DE CAMARIN TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO DE OFICINA CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-06-02	Descripción Cobertura: MANTENCION MUEBLE DE MESON HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-03	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-05	Descripción Cobertura: MANTENCION TABLERO ELECTRICO PRIMER PISO HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-06	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE BAÑO DISCAPACITADOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



/

Fecha Cobertura: 2025-06-09	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR SUR DE PASILLO SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



/

Fecha Cobertura: 2025-06-10	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



/

Fecha Cobertura:
2025-06-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO
(PASILLO)

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



/

Fecha Cobertura:
2025-06-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION PARLANTE SALA ARTES
VISUALES

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



/

Fecha Cobertura: 2025-06-13	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




/

V.- Observaciones.

/

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

