

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 837	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.04
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPORTE ACTIVIDAD FÍSICA		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
 MANTENCION Y REPARACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - APOYO MANTENCION AREAS VERDES - MANTENCIÓN PISCINAS COMPLEJO DEPORTIVO - MANTENCION GENERAL RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- Mantención y aspirado de piscina complejo deportivo municipal.
- Apoyo en evento deportivo (jardín Moisés González).
- Orden de productos químicos en sala de bomba complejo deportivo municipal.
- Mantención de áreas verdes complejo deportivo municipal.
- Preparación de material para evento deportivo.
- Apoyo en montaje y desmontaje en evento deportivo.
- Reparación de iluminarias sector oficinas complejo deportivo municipal.
- Mantención y aplicación de químicos para piscinas Municipales, Complejo Deportivo Municipal.
- Mantención y reparación baños de hombres sector cancha complejo deportivo municipal.
- Instalación de dispensador de papel higiénico baños mujeres sector cancha complejo deportivo municipal
- Reparación e instalación de enchufe baños hombres sector cancha complejo deportivo municipal.
- Reparación e instalación seguro de puerta complejo deportivo municipal.
- Se detectó una filtración en la cañería de agua potable del Complejo Deportivo Municipal.
- Mantención y reparación de enchufe de oficina complejo deportivo municipal.

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-06-02	Mantención y aspirado de piscinas	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-06-03	Descripción Cobertura: Apoyo en evento deportivo	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-04	Descripción Cobertura: Orden de productos químicos en sala de bomba	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-05	Descripción Cobertura: Mantención de áreas verdes	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-06	Descripción Cobertura: Preparación de material para evento deportivo.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-06-07	Apoyo en montaje y desmontaje en evento deportivo	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-06-09	Reparación de iluminaria sector oficinas	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-06-10	Descripción Cobertura: Mantención y aplicación de químicos para piscinas Municipales	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-06-11	Descripción Cobertura: Mantención y reparación baños de hombres sector cancha .	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-12	Descripción Cobertura: Instalación de dispensador de papel higiénico baños mujeres sector cancha	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	----------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-13	Descripción Cobertura: Reparación e instalación de enchufe baños hombres	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	----------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-16	Descripción Cobertura: Reparación e instalación seguro de puerta	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




✓

Fecha Cobertura: 2025-06-17	Descripción Cobertura: Se detectó una filtración en la cañería de agua potable del Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-06-18	Descripción Cobertura: Mantenimiento y reparación de enchufe de oficina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	----------------------------------




✓

V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



EDUARDO FELIPE SAENZ LAIZ
COORDINADOR (AL PROGRAMA)

