

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención Centro Cultural de Buin

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION LETRERO DE INDICACION SECTOR BAÑO CCB
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MANILLA DE ESCALERAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLA DE OFICINAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE BAÑO INTERIOR MUJERES PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANILLA DE PUERTA DE AUDIO DE TEATRO CCB
- MANTENCION PUERTA DE AXESO NORTE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PANEL ELECTRICO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR PASILLO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-06-02	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-06-03

Descripción Cobertura:
MANTENCION LETRERO DE INDICACION
SECTOR BAÑO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-06-04

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTAS DE TEATRO SEGUNDO
PISO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-06-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANILLA DE ESCALERAS
CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2025-06-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION AIRE SECTOR CAFETERIA
CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura: 2025-06-09	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLA DE OFICINAS CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-10	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE BAÑO INTERIOR MUJERES PRIMER PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-11	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE PUERTA DE AUDIO DE TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-06-12	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE AXESO NORTE TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-06-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION PANEL ELECTRICO HALL CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-06-16

Descripción Cobertura:
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO
AUDITORIO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura:
2025-06-17

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO
SECTOR PASILLO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




✓

V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin