

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION TEATRO CENTRO CULTURAL.
- MANTENCION BUTACAS AUDITORIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MANILLA DE DISCAPASITADO BAÑO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANILLA DE PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION LETREROS AXESO A CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PANEL ELECTRICO PRIMER PISO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLONES TEATRO SECTOR DESCANZO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION VENTANAS DE PASILLO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PARLANTE SALA FORCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SALA TERCER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PISO DE TEATRO CENTRO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2025-08-04	MANTENCION BUTACAS AUDITORIO CCB	FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura:
2025-08-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION AIRE SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO
PISO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura:
2025-08-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANILLA DE DISCAPASITADO
BAÑO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura: 2025-08-07	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-08-08	Descripción Cobertura: MANTENCION LETREROS AXESO A CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura:
2025-08-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION PANEL ELECTRICO PRIMER PISO
HALL CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




✓

Fecha Cobertura:
2025-08-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION SILLONES TEATRO SECTOR
DESCANZO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura:
2025-08-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION VENTANAS DE PASILLO
SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura:
2025-08-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION PARLANTE SALA FORCLOR 2
SEGUNDO PISO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




✓


V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

COORDINADOR (A) PROGRAMA.

