

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MARCELA CRISTINA MORALES ARANDA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CORTINA ROJA TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION ALFOMBRA DE SECTOR BUTACAS TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE BODEGA DE AUDIO TEATRO CCB
- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LETREROS DE CAMARINES SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION PANEL ELECTRICO SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO OFINAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CALEFON SECTOR COSINA DE OFICINAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN IMPRESORA DE OFICINAS CCB
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SALA TERCER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PISO DE TEATRO CENTRO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-08-04	Descripción Cobertura: MANTENCION CORTINA ROJA TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-08-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION ALFOMBRA DE SECTOR
BUTACAS TEATRO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-08-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTA DE BODEGA DE AUDIO
TEATRO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




✓

Fecha Cobertura:
2025-08-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER
PISO CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓

Fecha Cobertura:
2025-08-08

Descripción Cobertura:
MANTENCION LETREROS DE CAMARINES
SECTOR TEATRO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-08-11	Descripción Cobertura: MANTENCION PANEL ELECTRICO SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-08-12	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO OFINAS CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-08-13	Descripción Cobertura: MANTENCION CALEFON SECTOR COSINA DE OFICINAS CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-08-14	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN IMPRESORA DE OFICINAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin