

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2025
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

#### Mantención Centro Cultural de Buin

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION PASILLO SEGUNDO PISO CCB.
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION MAMPARA PUERTA PRINCIPAL DE HALL CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA SECTOR BAÑO CAFETERIA CCB
- MANTENCION Y ORDEN DE CABLES Y ENCHUFES SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION SILLONES TEATRO SECTOR DESCANZO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LETRERO DE AXESO A SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO PASILLO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA DESALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SALA TERCER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PISO DE TEATRO CENTRO CENTRO CULTURAL

### IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-08-04	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-08-05	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARA PUERTA PRINCIPAL DE HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-08-06	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-08-07	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA SECTOR BAÑO CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-08-08	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN DE CABLES Y ENCHUFES SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-08-11	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLONES TEATRO SECTOR DESCANZO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-08-12	Descripción Cobertura: MANTENCION LETRERO DE AXESO A SALA FOLCLOR 2	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura:  
2025-08-13

Descripción Cobertura:  
MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO  
PASILLO SEGUNDO PISO CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




✓

Fecha Cobertura:  
2025-08-14

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PUERTA DESALA FOLCLOR 1  
SEGUNDO PISO CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




**V.- Observaciones.**

/

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
**DIRECTOR**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Ximena Zelada

**XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA**  
**COORDINADOR (A) PROGRAMA**

