

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


Mantención centro cultural de Buin.
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE SALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PARLANTE SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION SEQUIA EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y PINTADO DE PARED HALL CCB
- MANTENCION Y PINTADO DE PILARES CAFETERIA CCB
- MANTENCION Y CORTE DE RAMAS EXPLANADA CCB
- MANTENCION MAMPARAS OFICINA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE BAÑO SALA ARTES ESCÉNICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MESAS DE SALSA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION HE INSTALACION TRICOLOR EN EXPLANADA CCB
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIOS SECTOR CAMARINES SUBTERRANEO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION GENERAL HALL EXPLANADA CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-09-01	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-09-02

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTA DE SALA FOLCLOR 1
SEGUNDO PISO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-09-03

Descripción Cobertura:
MANTENCION PARLANTE SALA MUSICA
SEGUNDO PISO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-09-04

Descripción Cobertura:
MANTENCION SEQUIA EXPLANADA CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-09-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y PINTADO DE PARED HALL
CCBCCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-09-08	Descripción Cobertura: MANTENCION Y PINTADO DE PILARES CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-09-09	Descripción Cobertura: MANTENCION Y CORTE DE RAMAS EXPLANADA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-09-15	Descripción Cobertura: MANTENCION HE INSTALACION TRICOLOR EN EXPLANADA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-09-16	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIOS SECTOR CAMARINES SUBTERRANEO TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura:
2025-09-17

Descripción Cobertura:
MANTENCIÓN GENERAL HALL EXPLANADA
CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



✓


V.- Observaciones.

--

/

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal del Programa Municipal en que se desempeña.



**JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

A handwritten signature of Ximena Zelada is written over a blue ink outline of a circle. Inside this circle is an official circular stamp. The stamp is blue and contains the text 'XIMENA ZELADA V.' at the top and bottom, and 'I. Municipalidad de Buin' in the center. In the center of the stamp is a small emblem or coat of arms.

**XIMENA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA**