

**INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.**

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

**I.- Datos.**

1.- Nombre.	ANA DE LOURDES ACUÑA PEZOA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 3646	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

**II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.****Mantenión Centro Cultural de Buin.**



Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.

**III.- Descripción de las funciones realizadas.**


- MANTENCION LAVA MANOS BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BAÑO FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION LLAVE LAVA AMNOS CAMARIN 2 TEATRO CCB
- MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA BODEGA SALA ARTES VISUALES
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR TEATRO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION ENCHUFES SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CORTINA ROJA TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION GRIFO DE INCENDIO SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION PARLANTE SALA FOLCLO 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION AIRE EN SALA SEGUNDO PISO FOLCLOR 1 CCB
- MANTENCION LLAVE DE PASO BAÑO SALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA (MANILLA) SALA DE BAÑO FOLCLOR 1

**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**

Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA MANOS BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------

		
Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: MANTENCION LLAVE LAVA AMNOS CAMARIN 2 TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura:  
2025-11-06

Descripción Cobertura:  
MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO CCB



Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura:  
2025-11-07



Descripción Cobertura:  
MANTENCION PUERTA BODEGA SALA ARTES  
VISUALES

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



		
Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR TEATRO PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



		
Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCHUFES SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: MANTENCION CORTINA ROJA TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: MANTENCION GRIFO DE INCENDIO SECTOR TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: MANTENCION PARLANTE SALA FOLCLO 1 SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



		
Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE EN SALA SEGUNDO PISO FOLCLOR 1 CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: MANTENCION LLAVE DE PASO BAÑO SALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





**V.- Observaciones.**

--

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



**JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**  
**DIRECTOR**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**



**XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA**

**COORDINADOR (A) PROGRAMA**



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin

