

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION PUERTA SECTOR AUDITORIO CCB
- MANTENCION AIRE SALA AUDITORIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS AUDITORIO CCB
- MANTENCION ENCHUFES DE HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLONES HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLONES SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PARLANTE SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DUCHA SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION SECTOR DE MANGUERA Y GRIFO DE INCENDIO SEGUNDO PISO SALA ARTES ESCENICA CCB
- MANTENCION BAÑO DE DISCAPACITADOS SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE CAMARIN TEATRO CCB
- MANTENCION SILLON TEATRO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA SECTOR AUDITORIO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE SALA AUDITORIO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS AUDITORIO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-06	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCHUFES DE HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-07	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLONES HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE BODEGA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: MANTENCION PARLANTE SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: MANTENCION DUCHA SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: MANTENCION SECTOR DE MANGUERA Y GRIFO DE INCENDIO SEGUNDO PISO SALA ARTES ESCANICA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



✓

Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE DISCAPACITADOS SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE CAMARIN TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLON TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ximena Zelada
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



✓