

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 837	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.04
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPORTE ACTIVIDAD FÍSICA		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

MANTENCION Y REPARACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - APOYO MANTENCION AREAS VERDES - MANTENCIÓN PISCINAS COMPLEJO DEPORTIVO - MANTENCION GENERAL RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- Mantencion de piscina cepillado mas aspirado, Complejo Deportivo
- Mantencion de piscina municipal, Complejo Deportivo Municipal.
- reparacion de vereda interior de piscina, Complejo Deportivo Municipal.
- Reparación de veredas,Complejo Deportivo Municipal.
- Mantención y aplicación productos a piscina Municipal Complejo Deportivo.
- Mantencion de recinto Deportivo Municipal.
- Mantencion de red Humeda, Complejo Deportivo Municipal.
- Mantencion de areas verdes, Complejo Deportivo Municipal.
- Mantencion y reparacion , Complejo Deportivo Municipal.
- Mantencion de areas de verdes, Complejo Deportivo Municipal.
- Mantencion y reparacion de cañeria, Complejo Deportivo Municipal.
- Mantencion y reparacion de cañeria, Complejo Deportivo Municipal.
- Reparación de portón de acceso a las piscinas, complejo deportivo municipal.

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: Mantencion de piscina cepillado mas aspirado, Complejo Deportivo	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: Mantencion de piscina municipal, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: reparacion de vereda interior de piscina, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-06	Descripción Cobertura: Reparación de veredas,Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-07	Descripción Cobertura: Mantención y aplicación productos a piscina Municipal Complejo Deportivo.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: Mantencion de recinto Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: Mantencion de red Humeda, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: Mantencion de areas verdes, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: Mantencion y reparacion , Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: Mantencion de areas de verdes, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: Mantencion y reparacion de cañeria, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: Mantencion y reparacion de cañeria, Complejo Deportivo Municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: Reparación de portón de acceso a las piscinas, complejo deportivo municipal.	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	--------------------------------------



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



EDUARDO FELIPE SÁENZ LAIZ
COORDINADOR (A) PROGRAMA

