

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.


Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION AUDITORIO (PINTADO DE PAREDES)
- MANTENCION BAÑO DE CAMARIN 2 TEATRO CCB
- MANTENCION PALOMERA SEGUNDO PISO PASILLO CCB
- MANTENCION PASILLO EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION JARDIN EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ARMADO DE LETREROS DE INDICACION CCB
- MANTENCION MANGUERA DE INCENCIO SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PISO SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB SELLADO
- MANTENCION MESA SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y CAMBIO DE FOCO SECTOR CONTRO OFICINA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y CAMBIO DE FOCO SECTOR PASILLO OFICINAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MESA SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS AUDITORIO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: MANTENCION AUDITORIO (PINTADO DE PAREDES)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE CAMARIN 2 TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: MANTENCION PALOMERA SEGUNDO PISO PASILLO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-06	Descripción Cobertura: MANTENCION PASILLO EXPLANADA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-07	Descripción Cobertura: MANTENCION JARDIN EXPLANADA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ARMADO DE LETREROS DE INDICACION CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENCIO SECTOR HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: MANTENCION PISO SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB SELLADO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: MANTENCION MESA SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: MANTENCION Y CAMBIO DE FOCO SECTOR CONTRO OFICINA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: MANTENCION Y CAMBIO DE FOCO SECTOR PASILLO OFICINAS CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: MANTENCION MESA SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



✓


Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS SALA AUDITORIO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

