

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	IRMA DEL CARMEN HUENTECURA LLANCALEO		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantenición Centro Cultural de Buin.




Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.



III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION SECA MANOS BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO
- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION HALL CENTRO CULTURAL.
- MANTENCION BAÑOS DISCAPACITADOS PRIMER PISO CCB
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR CAFETERÍA CCB
- MANTENCION DESAGÜE SECTOR BAÑO HOMBRES PRIMER PISO CCB
- MANTENCION PASA MANOS BAJADA DE TEATRO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MUEBLE DE GUARDIA HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MUEBLE DE COSINA LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION MANILLA DE MAMPARA PUERTA BIBLIOTECA CCB
- MANTENCION Y PULIDO DE SEGUNDO PISO PASILLO CCB SECTOR NORTE
- MATENCION DESAGUE BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION VENTANA BAÑO SEGUNDO PISO HOMBRES CCB



IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).



Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: MANTENCION SECA MANOS BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		
Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS SECTOR CAFETERÍA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGÜE SECTOR BAÑO HOMBRES PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: MANTENCION PASA MANOS BAJADA DE TEATRO HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: MANTENCION MUEBLE DE GUARDIA HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: MANTENCION MUEBLE DE COSINA LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE MAMPARA PUERTA BIBLIOTECA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: MANTENCION Y PULIDO DE SEGUNDO PISO PASILLO CCB SECTOR NORTE	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: MATENCION DESAGUE BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

--




CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de B. J. N.

