

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención Centro Cultural de Buin
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR NORTE SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MANILLA DE MAMAPARA BIBLIOTECA CCB
- MANTENCION MANILLA DE PUERTA SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA DE BODEGA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA DE CAMARIN 2 TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION ENCHufe SECTOR TEATRO ESCENARIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN DETRAS DE CORTINAS TEATRO CCB
- MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS CAMARIN 2 TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO DE CAMARIN 1 TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DUCHA CAMARIN 1 TEATRO CCB
- MANTENCION LAVADERO SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA FLORCLOR 2 SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANILLA DE PUERTA DE VIDRIO SALA FOLCLOR 2 CCB
- MANTENCION PUERTA DE BODEGA SALA FOLCLO 2 SEGUNDO PISO CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR NORTE SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE MAMAPARA BIBLIOTECA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE PUERTA SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-06	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE BODEGA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-07	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE CAMARIN 2	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCHUFE SECTOR TEATRO ESCENARIO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN DETRAS DE CORTINAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS CAMARIN 2 TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE CAMARIN 1 TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: MANTENCION DUCHA CAMARIN 1 TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVADERO SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA FLORCLOR 2 SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE PUERTA DE VIDRIO SALA FOLCLOR 2 CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

